

Инструкция по применению POLYNOR

Инструкция по применению проста и укладывается в несколько элементарных шагов:

- Рабочие поверхности очистить от пыли, грязи и масляных пятен, увлажнить.
- Баллон перед работой должен быть комнатной температуры (18-35°C).
- Баллон тщательно взболтать.
- Надеть специальную насадку (входит в комплект) на ствол пистолета до щелчка.
- Удалить крышку с креста и навинтить пистолет (в комплект не входит) на вертикально стоящий баллон.
- Выход дозировать силой нажатия на курок пистолета. Слой напыления должен быть не толще 5 см.
- Во время работы баллон с пистолетом периодически взбалтывать (при этом держась за баллон, а не за пистолет).
- Для очистки пистолета и удаления загрязнений утеплителем немедленно после завершения работ и отсоединения баллона использовать специальную очищающую жидкость PULP® Cleaner.
- Застывший НПУ удаляется с помощью очистителя для застывшей пены PULP® Cleaner+ или механическим путем.